



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti

Alla C.A. del Dott. Lorenzo Petrilli

Vice Direttore di Dipartimento
CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE -
ACCREDIA
Ente Italiano di Accreditamento

Oggetto: Direttiva 2006/42/CE (Macchine) – I vettori “completamente chiusi” e l’uso di barriere fotoelettriche. Informativa agli Organismi Notificati

La Divisione VI – Normativa tecnica – Sicurezza e conformità dei prodotti della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica esercita, congiuntamente al Ministero del Lavoro, le funzioni di Autorità di sorveglianza del mercato in merito alla conformità delle macchine e delle quasi-macchine alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/42/CE (recepita in Italia con il D.lgs. 17/2010).

Nell’ambito dell’attività di vigilanza sopra citata, nell’anno 2020, è stata trasmessa alla Scrivente una segnalazione di presunta non conformità relativamente ad una “*piattaforma elevatrice per persone*” ricadente nell’Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE e corredata dall’esame CE del tipo da parte di un Organismo Notificato.

Nel caso specifico, la cabina della piattaforma in questione risulta chiusa con barriera fotoelettrica e possiede comandi automatici e non “a uomo presente”.

A seguito dell’accertamento tecnico condotto dall’INAIL, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010, e successiva analisi e condivisione del medesimo parere nel Gruppo di Lavoro Macchine dedicato alla gestione delle segnalazioni nell’ambito del

Via Sallustiana, 53
00187 Roma
tel. +39 06 4705 1
dgmccnt.div06@pec.mise.gov.it

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

controllo dei macchinari, è stata rilevata, sulla base della documentazione in atti, la non conformità della macchina in esame ad alcuni RES di cui all'Allegato I alla Direttiva Macchine, tra cui il RES 6.2 – *Dispositivi di comando*.

La Società costruttrice, associata EPSA (*European Platforms & Stairlifts Association*), ha contestato la richiesta di conformazione avanzata dalla Scrivente relativamente al RES 6.2 segnalando che tale requisito, sebbene valutato più specificatamente nel RES 6.4.1, avrebbe generato dubbi ed interpretazioni differenti da parte degli Organismi Notificati.

Sul punto, si rileva che, come evidenziato anche dalla stessa società, nel 2014 l'EPSA aveva posto un quesito interpretativo al Comitato Permanente sulla Direttiva Macchine a seguito del quale la Commissione ha rilasciato un parere (n. 552 del 5 novembre 2018) – che per pronto riscontro si allega - divenuto definitivo nel 2019.

Tale parere sostanzialmente evidenzia che *“una barriera fotoelettrica non può essere utilizzata in una piattaforma elevatrice senza un supporto completamente chiuso, come definito dalla guida (ad es. con pareti a tutta lunghezza, pavimenti e soffitti montati inclusi, ad eccezione delle aperture di ventilazione e porte a tutta lunghezza”*¹, lasciando ai singoli Stati Membri ogni decisione riguardo al controllo del mercato.

A fronte di quanto precede, sembrerebbe, tuttavia, che gli Organismi notificati, seppur tenuti a conoscere il contenuto del predetto parere della Commissione, non risultino allineati sul tema, mantenendo in vigore, in taluni casi, gli esami CE di tipo emessi prima del 2019, talvolta rinnovandoli senza alcuna modifica ovvero senza informare opportunamente i clienti costruttori operanti nel settore delle piattaforme elevatrici, o addirittura rilasciando nuovi certificati per piattaforme elevatrici che prevedono l'uso di una barriera fotoelettrica senza un supporto completamente chiuso.

¹ *“a light barrier curtain can not be used in a lifting platform without a completely enclosed carrier, as defined by the guide (e.g. with full-length walls, fitted floors and ceilings included -with the exception of ventilation apertures and full-length doors”* (cfr. Minutes Meeting of the Machinery Directive 2006/42/CE Working Group – 5 November 2018).

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, la criticità emersa da una specifica segnalazione, assume un interesse di valenza generale, tale da rendere necessario un intervento mirato da parte di questa Autorità.

Al riguardo, sulla base del parere emesso dalla Commissione tutti i certificati emessi a decorrere dal 2019, anno in cui il predetto parere è divenuto definitivo, risultano viziati e, pertanto, privi di validità.

Ciò posto, per una sempre più proficua collaborazione fra le parti, si chiede a codesto Ente, in quanto l'unico ente nazionale di accreditamento, a veicolare tali informazioni agli Organismi notificati interessati, implementando tutte le eventuali azioni di competenza sul tema, al fine di garantire la tutela degli *stakeholders* coinvolti e, in generale, della salute e sicurezza pubblica.

es/LS

IL DIRIGENTE
(ing. Lorenzo Mastroeni)

